

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA N. 05 /2007

OGGETTO: Banchina di Costa Morena Riva e relativo piazzale. **Interdizione all'esercizio delle operazioni portuali in ore notturne.-**

La sottoscritta Dott.ssa Fernanda PRETE, Segretario Generale dell'Autorità portuale di Brindisi,

VISTA la relazione di servizio in data 24.10.2007 del Capo Ufficio sicurezza e Controllo aree portuali di questa Autorità portuale, dalla quale si evince la non sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio delle operazioni portuali presso la banchina di Costa Morena Riva a causa delle pressoché totale assenza di un livello minimo di illuminazione;

CONSIDERATO necessario ed urgente, al fine di evitare potenziali pericoli per la pubblica incolumità, procedere all'emanazione del presente provvedimento, nelle more di realizzare gli interventi di ripristino dell'impianto di illuminazione e/o dell'implementazione dello stesso;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza immediata e sino alla revoca delle presente ordinanza è fatto divieto, nelle ore comprese tra il tramonto e l'alba, di utilizzare la banchina di Riva di Costa Morena ed il relativo piazzale retrostante per l'esercizio delle operazioni portuali ed attività con queste connesse.

Art. 2

La presente Ordinanza dovrà essere portata a conoscenza dell'utenza portuale e delle PP.AA. operanti nello scalo marittimo.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare il presente provvedimento, la cui violazione, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà perseguito ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1161 e 1174 del Codice della Navigazione.

Brindisi, li 24 OTT. 2007



D'Ordine del Presidente
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Fernanda PRETE